

2007 World Water Monitoring Day in Hong Kong

Report by
Cheung Chau Government Secondary School

學校名稱： 長洲官立中學

	地點一	地點二	地點三	地點四	地點五
日期	1/11	2/11	7/11	10/11	11/11
位置	長洲觀音廟	長洲南叻	長洲觀音廟	香港仔水塘	香港仔水塘
氣溫℃	22	24	24	25	25
水溫℃	20	20	20	24	22
溶解氧 ppm	4	6	6	4	4
酸鹼值 pH	7	7	8	8	7
混濁度 JTU	40	40	40	40	40

地點詳情：

地點一： 長洲觀音灣觀音廟小溪，河床覆蓋著小石塊。

地點二： 長洲南叻小溪，有懸浮物。


地點三： 長洲觀音灣觀音廟小溪。

地點四： 香港仔水塘小溪，在樹林內，有水罈。

地點五： 香港仔水塘。



地點一：長洲觀音灣觀音廟小溪，河床覆蓋著小



地點一：長洲觀音灣觀音廟小溪。



地點二：長洲南丞小溪，有懸浮物。





地點四：香港仔水塘小溪，在樹林內，有水罍。

